


NOTE SYNTHETIQUE 2022/2023

Site: Dépôt de GOLBEY



SOMMAIRE

- Organisation et formations
- Identification des risques d'accidents majeurs
- Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation
- Gestion des modifications-Travaux
- Gestion des situations d'urgence
- Gestion du retour d'expérience
- Contrôle du système de gestion de la sécurité



● ORGANISATION

> Le site présente un effectif de 3 personnes.

- 1 Chef de dépôt,
- 2 adjoints au chef de dépôt,


> Nomination de M. DUGAST au poste de Responsable de région Nord-Est le 1^{er} octobre 2022

● FORMATION

> **92%** des formations réglementaires et « objectif AZ » réalisées

IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS

- Etude des Dangers/Analyse des risques
 - > Notice de réexamen de l'EDD et Mise à jour de l'EDD en décembre 2019
- Commission de Suivi de Site
 - > Dernière CSS réalisée le 08 juin 2023
- Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
 - > PPRT approuvé le 17 décembre 2011
- Arrêtés Préfectoraux
 - > AP du 30 octobre 2023
- Plan d'Opération Interne
 - > Mise à jour du POI en octobre 2021



Gestion des modifications - Travaux

Travaux réalisés sur l'exercice 2022/2023

TRAVAUX

Projet panneaux photovoltaïques – Refus le 26/07/2023 par la DREAL

Refonte vidéosurveillance – En cours

Réfection du bitume

Déplacement de la cuve Gasoil

Travaux prévus sur l'exercice 2023/2024

TRAVAUX

Projet panneaux photovoltaïques - Tracker

Refonte vidéosurveillance – Finalisation

Eclairage zone wagons

- Dossier de Porter-A-Connaissance envoyé le 08/11/2023 concernant le projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur un tracker

- Exercices Sécurité mensuels réalisés sur des thématiques variées : Sécurité, Environnement et Sûreté.

> 12 exercices mensuels réalisés sur les thèmes suivants:

- ⌘ Gestion d'une fuite non enflammée à la pomperie avec présence d'une entreprise extérieure
- ⌘ Gestion d'une brûlure par le froid suite à une fuite GPL
- ⌘ Gestion d'un incendie hors GPL – Déclenchement d'un détecteur de fumée dans le local TGBT
- ⌘ Gestion d'une fuite enflammée sur la citerne d'un camion renversé et prise en charge du conducteur blessé
- ⌘ Survol du site par un drone
- ⌘ Fuite importante de GPL liquide qui brûle sévèrement le conducteur – présence d'une entreprise extérieure
- ⌘ Gestion d'une fuite enflammée au poste de déchargement avec prise en charge d'une personne inanimée
- ⌘ Intervention sur un feu hors GPL – Gestion de la sécheresse
- ⌘ Gestion d'une fuite non enflammée au poste de chargement liée à la foudre
- ⌘ Gestion d'une fuite enflammée au niveau de la tuyauterie de soutirage
- ⌘ Réagir face à une personne électrisée
- ⌘ Gestion d'une fuite non enflammée liée à la soupape camion bloquée ouverte

Un plan des exercices est effectué au niveau du groupe
Un retour d'expérience est diffusé périodiquement.

Gestion des situations d'urgence

- Exercices Sécurité mensuels réalisés sur des thématiques variées : Sécurité, Environnement et Sûreté.

> Un exercice POI avec la présence du SDIS réalisé le 20/09/2023

Le thème: Fuite non enflammée au niveau du bras de déchargement

- 
- Bonne prise en main de l'évènement
 - Bonne communication entre le DOI et le chef d'intervention
 - Clarté des échanges avec les pompiers
 - Utilisation du train d'appel
 - Outils à disposition en salle

- 
- Utilisation du code couleur pour la SITAC (rectifié dans la foulée)
 - Erreur dans le calcul du débit de fuite
 - Certaines entités n'ont pas validé le train d'appels

Les évènements remontés

Date événement	Titre	Traitement	Typologie
03/01/2023	Défaut de voie du Détecteur Gaz DG n°2	Remplacement du détecteur gaz	Anomalie
14/02/2023	Défaillance BAES du local GMPI	Remplacement de l'appareil par un neuf	Anomalie
27/06/2023	Déviance à 20% du Détecteur Gaz DG n°3	Recalibrage de la cellule de détection	Anomalie

- Audit externe

- > Réalisé par un prestataire extérieur en octobre et novembre 2023

- ✓ Contexte

L'audit est réalisé sur l'ensemble du périmètre Centres et Dépôts Antargaz et STOGAZ. Les constats généraux sont valables pour l'ensemble des sites, la vérification terrain se faisant par échantillonnage.

- ✓ Appréciation générale suite à l'audit SMS annuel :

- 
- Système de management de la sécurité répondant aux exigences de la réglementation
 - Compétences techniques et organisationnelles
 - Maîtrise des opérations et des installations vrac
 - Culture de l'amélioration continue
 - Engagement des personnes auditées

- 
- La maîtrise des risques hors gaz est perfectible, DU complexe et peu connu
 - Vigilance sur la maîtrise des EE (PDP, protocoles de sécurité)
 - Cohérence à améliorer entre les documents / habilitations, analyse des risques en cas de travaux
 - Documentation très détaillée entraînant une diffusion tardive et un risque de ne pas être comprise
 - Faiblesse des réseaux de télécommunication entraînant la redondance des saisies et enregistrements
 - Rangement des locaux techniques, équipements périmés, inutilisés, non contrôlés



Les constats sont enregistrés dans le plan d'action général et le taux d'avancement des actions est présenté trimestriellement à la direction HSSEQ/DI

- Audit externe

Le site de Golbey faisait partie de cet échantillonnage en 2023.

✓ Appréciation spécifique au site de Golbey suite à l'audit SMS annuel :

- 
- PDP gérés avec rigueur, disponibles, tout comme les permis et protocoles de sécurité
 - Le registre des entrées / sorties est signé par les chauffeurs / EE / visiteurs
 - Livraison de fuel dans une cuve double peau de 700 l. Protocole de sécurité signé par le chauffeur
 - Habilitations et formations à jour
 - Examen du CR de l'exercice POI : Salle conforme, la couleur SITAC sera rappelé sur le tableau, les actions d'amélioration ont été prises en compte
 - GMAO bien déployée, pas d'intervention en retard non planifiée
 - Atelier et locaux techniques bien rangés
 - Les consignes des machines de l'atelier sont affichées

- 
- Veillez à bien associer 1 action à 1 responsable dans les PDP
 - Refaire l'accueil sécurité des prestataires CFL Cargo
 - Ajouter les risques liés au poste à souder et à l'utilisation de l'escabeau dans l'EVRP
 - Sensibilisation à compléter pour la réalisation des permis de feu
 - Réfléchir à recalculer les interventions de certains prestataires pendant la période d'été
 - Définir une politique sur le stockage papier ou numérique
 - Rapport « installations électriques » absent de la GMAO
 - Améliorer le suivi des actions correctives dans la GMAO

> 1 inspection réalisée le 06/04/2023 sur le thème :

- Accidentologie SEVESO : Inspection des Systèmes de Gestion de la Sécurité



Le rapport d'inspection fait état de 6 constats sans suites proposées

