Commission de Suivi de Site ANTARGAZ FINAGAZ Dépôt-relais de Golbey 08 juin 2023



DREAL Grand-Est



« Eléments de contexte depuis la dernière CSS du 07 avril 2022 »

- Réalisation d'un exercice PPI « Plan Particulier d'Intervention » le 08 septembre 2022
- Porté à connaissance relatif à l'installation de panneaux photovoltaïque en toiture du bâtiment administratif. (en cours d'instruction: POI a actualiser)
- Mesures de protection à mettre en œuvre afin de se protéger contre le risque sismique (étude transmis et mesures à valider par l'IIC)
- Le réexamen quinquennal de l'étude des dangers avant le 30 décembre 2024.



« REX sur l'exercice PPI du 08 septembre 2022»

Exercice triénnal planifié par la Préfecture

<u>Scénario</u>: suite à une secousse sismique, une alarme signale la présence du gaz à l'extérieur des réservoirs.

Origine: La fuite provient d'une canalisation de soutirage endommagée du réservoir 2.

<u>Analyse de l'exercice</u>: Actualisation du PPI – 6 actions ont été retenues par le GT.

<u>Suites à données</u>: Le nouveau PPI devra être validé avant fin 2023 et le prochain exercice sera réalisé en 2025.



Bilan des inspections en 2022 / 2023

- Une inspection a été réalisée le 17 mars 2022
 La visite a porté sur l'action nationale « sous traîtance dans les installations classées SEVESO SEUIL HAUT »
- ☐ Contrôle des mesures de gestion de la sécurité sur site applicables aux entreprises extérieures (majoritairement des chauffeurs livreurs intervenants sur le site)

 Le contrôle à porté notamment sur :
 - l'information des intervenants sur les risques
- la connaissance des mesures de prévention avant et pendant l'exécution des opérations

Conclusions de l'inspection:

→ Conforme à la réglementation applicable.



Bilan des inspections en 2022 / 2023

- Une inspection a été réalisée le 06 avril 2023 :
 La visite a porté sur l'action nationale « Systèmes de gestion de la sécurité »
- □ Dispositions mises en place concernant la gestion des incidents / accidents et contrôle d'une mesure de maitrise des risques.

Le contrôle a permis de vérifier la maîtrise des procédés et des conditions d'exploitation sur le site.

Conclusions de l'inspection:

- → Les mesures mises en place sur le site sont satisfaisantes.
- → L'inspection envisage d'assister au prochain exercice annuel « POI » programmé courant du 2em semestre 2023.



1 CI . U

Merci pour votre attention





