

# Commission de Suivi de Site ANTARGAZ FINAGAZ Dépôt-relais de Golbey 12 Février 2024

---

Point sur la situation au titre  
des ICPE

**DREAL Grand-Est**

# « Éléments de contexte depuis la dernière CSS du 08 juin 2023 »

- Porté à connaissance en date du 26 avril 2023 relatif à l'installation de panneaux photovoltaïque en toiture du bâtiment administratif.
- Porté à connaissance en date du 08 novembre 2023 relatif à l'installation de panneaux photovoltaïque de type tracker solaire .
- Le réexamen quinquennal de l'étude des dangers avant le 30 décembre 2024.

# « Porté à connaissance en date du 26 avril 2023 »

- ❑ Demande relative à l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment administratif.

## Avis de l'inspection des installations classées:

La modification ne peut être réalisée dans la mesure où elle génère un risque supplémentaire sur le site; le projet est situé sur le bâtiment dans lequel est implanté:

- Le local pomperie incendie
- Le local d'exploitation du poste de chargement et déchargement camions-citernes et wagons.
- Les équipements associés au fonctionnement des installations

Cette installation n'est pas indispensable pour le fonctionnement des activités classées pratiquées sur le site.

# « Porté à connaissance en date du 08 novembre 2023 »

- ❑ Demande relative à l'installation de panneaux photovoltaïque de type Tracker dans l'enceinte du dépôt Antargaz

## Avis de l'inspection des installations classées:

La modification ne peut être réalisée dans la mesure où elle génère un risque supplémentaire sur le site. Son implantation à proximité du bâtiment dans lequel des équipements assurent le pilotage des installations et le phénomène de zone encombrée non démontrée ne permettent pas de donner une suite favorable à ce projet.

Cette installation n'est pas indispensable pour le fonctionnement des activités classées pratiquées sur le site.

# Bilan des inspections depuis la dernière CSS du 08 juin 2023

Une inspection a été réalisée le 06 avril 2023 et l'inspection a estimé que les mesures de maîtrise des risques sont satisfaisantes (voir C/R CSS 2023).

Comme convenu suite à cette visite, l'inspection des installations classées a assisté à un exercice « POI » (plan d'opération interne) en date du 20 septembre 2023.

Evènement: fuite non enflammée au niveau du bras de chargement

- Déclenchement de l'évènement à 10h36
- Alerte « SDIS 88 » à 10h43
- Alerte « astreinte DREAL » reçue à 10h47
- Fin de l'exercice à 11h40

Bilan final positif: bonne connaissance des installations et des procédures par le personnel présent sur site lors de l'exercice.

Merci pour votre attention

